NETGEAR[®]

AP 単体で動作するスタンドアロンファームウェアへの復旧方法

ワイヤレスコントローラーで管理中もしくは過去に管理された APを、管理用ファームウェアが適用されている状態から、 AP単体で動作するスタンドアロンファームウェアをインストールします。

注意) AP に BCWM(Business Central Wireless Manager)モードに対応するファームウェア(バーション 3.x) をインストールする場合は、スタンドアロンファームウェアを 2.x の最新版を適用し、その後 3.x にアップグレード する必要があります。

AP の型番により、3.x にアップグレードするファームウェア要件が下記のとおり異なりますのでご注意ください。 WNDAP660/v2.0.5, WNDAP360/2.1.12, WNAP320/v2.1.6

使用機器:WNDAP360

- 1. AP がワイヤレスコントローラーに管理されている場合は、除外します。
- AP にアクセスするために IP アドレスを調べます。 AP は管理用ファームウェアが適用されている状態では DHCP クライアント機能が初期設定で有効となり、管理 IP アドレスが動的に割り当てられます。 AP が使用中の IP アド レスを調べるには、 DHCP サーバのリース状況等をご確認ください。 手動で設定している場合は、その IP 情報を もとに AP にアクセスします。

例) WC7520の DHCP サーバ機能から AP にリース中の IP アドレスを確認します。

NETGEAR: Connect with Innovation** Access Point Controller Controller WLAN	nfiguration I	Monitor	Maintenance	Stacking) Plans D	iagnostics	WC75 Pr Wireless IAN Con LOC
> Summary	B DHCP Lease	25				0	
> Usage	Host Name 🔶	IP 🔶	End Time 🔶	End Date 🔶	MAC 🔶	VLAN 🔶	
> Access Point	netgear8488C8	192.168.0.2	23:21:05	2015/07/14	04:a1:51:84:88:c0	Management	
 Neighboring Clients 							
Rogue AP							
> Profiles							
 Captive Portal Users 							

NETGEAR[°]

3. ブラウザより AP にログインします。アクセスまたはログインができない場合は一度 AP の初期化をおこない、 再度お試しください。ログイン時の[User Name]および[Password]の初期値は、『admin』、『password』です。

NETGEAR ^C Connect with Innovation [®]			WNDAP360 ProSafe Dual Band Wireless N Access Point
	:: Login User Name Password	admin LOGIN	

4. [Configuration]>[Upgrade]>[Firmware Upgrade]

[Upgrade]の[Select upgrade file]より、ファームウェアのファイルを選択し、画面下の[Apply]をクリックします。 ファームウェアは、ネットギアダウンロードサイト(<u>http://downloadcenter.netgear.com/</u>)から入手いただけます。

NETGEAR Connect with Innovation				WNDAP360 ProSafe Dual Band Wireless N Access Point
Configuration				LOGOUT
System Upgrade Pas	isword Logs			
> Firmware Upgrade	Upgrade			
	:: Upgrade		0	
	Current build version Select upgrade file	2.5.0.31_1584 ファイルを選択 選択されていません		
				APPLY

NETGEAR[®]

5. ファームウェアのインストールが開始します。5分程かかります。

NETGEAR Connect with Innovation "			WNDAP360 ProSafe Dual Band Wireless N Access Point
Configuration			LOGOUT
System Upgrade Pa	ssword Logs		
> Firmware Upgrade	Upgrade		
	:: Upgrade	0	
	Current build version Select upgrade file	2.5.0.31_1584 ファイルを選択 WNDAP360JP_V2.1.8.tar	
		SW/2	

6. AP の電源 LED が緑色の点灯状態になりましたら、AP にアクセスしログインできることを確認します。 注意)スタンドアロンファームウェアに復旧した直後の AP は、ワイヤレスコントローラーに管理される以前の設定が保持されています。パスワード等、設定情報が不明な場合は、AP の Reset ボタンを長押しし工場出荷時の設定状態に戻します。Reset ボタンは、電源 LED がオレンジ色に変化するまで押し続けてください。 各初期値

IP アドレス:	192.168.0.100			
サブネットマスク:	255.255.255.0			
Username:	admin			
Password:	password			

NETGEAR Connect with Innovation" WinDepShore Spoint Wireless Naccess Point
Login Help
:: Login ()
Username admin Password



7. [Monitoring]>[System]>[System]

[System]から、AP にファームウェアが適用されていることを確認します。

Configuration System Wireless St	Monitoring Maintenance Su tations Rogue AP Logs Statistic	ipport s Packet Capture		WNDAP360 ProSafe Dual Band Wireless N Access Point
> System	System			
	:: Access Point Information		(?)	
	Access Point Name	netgear8488C8		
	Ethernet MAC Address	04:a1:51:84:88:c8		
	Wireless MAC Address for 2.4GH	z 04:a1:51:84:88:c0		
	Wireless MAC Address for 5GHz	04:a1:51:84:88:d0		
	Country / Region	Japan		
	Firmware Version	WNDAP360_V2.1.8		
	Serial Number	2RJ6385J0179F		
	Current Time	Fri Dec 31 16:56:53 PST 1999		
	Current IP Settings		(?)	
	IP Address	192.168.0.100		
	Subnet Mask Default Gateway	255.255.255.0		
	DHCP Client	Disabled		

以上