

NETGEAR[®] インストール・ガイド

54 Mbps ワイヤレス USB 2.0 アダプタ WG111


はじめに

本書に記載されている基本的なインストールおよび設定の説明は、アクセス・ポイントへの接続、またセキュリティ・オプションを使用しないことが前提となっています。セキュリティの設定、アドホック・モードでの使用、その他の詳細な設定については、リソース *CD* にある **ユーザ・マニュアル** を参照してください。

標準的なセットアップ時間: PC 1 台あたり 5 分から 15 分です。

USB アダプタの接続方法

WG111 54 Mbps ワイヤレス USB 2.0 アダプタは、PC の USB ポートに直接接続、またはより良好なワイヤレス送受信のために USB ケーブルを使って接続することができます。USB アダプタと PC を接続する前に、WG111 ソフトウェアをインストールしてください。



Windows XP

1. WG111 ソフトウェアのインストール


- ノートブック PC の電源を入れ、オペレーティング・システムを完全に立ち上げてから、必要に応じてログインします。
- WG111 のリソース CD を CD-ROM ドライブに挿入してください。次に示すようなメイン・ページが表示されます。



- ドライバとユーティリティのインストール をクリックしてください。
- InstallShield ウィザードの指示に従って進んでください。
- 終了したら **終了** をクリックして、コンピュータを再起動してください。


2. WG111 54Mbps ワイヤレス USB2.0 アダプタのインストール

- WG111 を、PC の USB ポートに直接接続、または USB ケーブルで接続してください。
- しばらくすると **新しいハードウェアの検出ウィザード** が表示されます。ソフトウェアを自動的にインストールする (**推奨**) を選択し **次へ** をクリックしてください。




注: Windows XP との互換性の警告が表示された場合は、**続行** をクリックして先に進みます。

- 次に、NETGEAR Smart Wizard Wireless Assistant を有効にするよう指示がでます。



NETGEAR Smart Wizard Wireless Assistant を使用する場合は、**はい** をクリックしてください。

Windows XP のワイヤレス・ネットワーク設定ユーティリティ(ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ)を使用する場合は、**いいえ** をクリックしてください。

- 完了 をクリックすると、インストールが完了します。Windows タスクバーの右下に、WG111 システム・トレイ・アイコン  が表示されます。

3. WG111 を設定し、プロファイルを保存する

- システム・トレイにあるアイコンを  クリックして、WG111 Smart Wizard Wireless Assistant を開きます。

設定タブ・ページが表示されます。




- ネットワーク名 (SSID) を変更してください。

ヒント: 利用できるワイヤレス・ネットワークを参照するには、ドロップダウン・リストまたはネットワーク・タブ・ページを使用し、接続するワイヤレス・ネットワークを選択します。

- 接続を有効にするために、**適用** をクリックしてください。

ヒント: プロファイル — 現在の設定に名前をつけて保存することができます。この設定はいつでも呼び出すことができます。

4. ワイヤレス・ネットワークの接続を確認する

- ユーティリティの下に表示されるステータス・モニタの情報が、使用するワイヤレス・ネットワークと合っていることを確認してください。
- システム・トレイにあるアイコン  の色を確認してください。緑、または黄色は接続中であることを、また赤は接続できないことを示しています。
- WG111 の LED を確認してください。LED が点滅する場合は接続を試みています。LED が点灯している場合は、接続が良好であることを示します。LED が消灯している場合は、WG111 が正しく挿入されていません。
- インターネットまたはネットワーク・リソースへ接続できるかどうか確認してください。

注: 接続できない場合は、リソース CD にあるユーザ・マニュアルのトラブルシューティングに関する情報を参照してください。

Windows 2000、ME、98SE

1. WG111 ソフトウェアのインストール

注: Windows 2000 は、アドミニストレータ権限でログインしてください。

- ノートブック PC の電源を入れ、オペレーティング・システムを完全に立ち上げてから、必要に応じてログインします。
- WG111 のリソース CD を CD-ROM ドライブに挿入してください。下に示すようなメイン・ページが表示されます。




- ドライバとユーティリティのインストール をクリックしてください。
- InstallShield ウィザードの指示に従って進んでください。
- 終了したら 終了 をクリックして、コンピュータを再起動してください。

2. WG111 54Mbps ワイヤレス USB 2.0 アダプタのインストール

- WG111 を、PC の USB ポートに直接接続、または USB ケーブルで接続してください。
- しばらくすると新しいハードウェアを検出し、インストールを開始します。



注: Windows 2000 で「デジタル署名が見つかりませんでした。」という警告が表示された場合は、はい をクリックしてインストールを続けます。

- InstallShield ウィザードの指示に従って進み、終了したら 終了 をクリックしてください。コンピュータの再起動が必要な場合は再起動してください。
- Windows タスクバーの右下に、WG111 システム・トレイ・アイコン  が表示されます。

3. WG111 を設定し、プロファイルを保存する

- システム・トレイにあるアイコン  をクリックして、WG111 Smart Wizard Wireless Assistant を開きます。

設定タブ・ページが表示されます。




- ネットワーク名 (SSID) を変更してください。

ヒント: 利用できるワイヤレス・ネットワークを参照するには、ドロップダウン・リストまたはネットワーク・タブ・ページを使用し、接続するワイヤレス・ネットワークを選択します。

- 接続を有効にするために、適用 をクリックしてください。

ヒント: プロファイル — 現在の設定に名前をつけて保存することができます。この設定はいつでも呼び出すことができます。

4. ワイヤレス・ネットワークの接続を確認する

- ユーティリティの下に表示されるステータス・モニタの情報が、使用するワイヤレス・ネットワークと合っていることを確認してください。
- システム・トレイにあるアイコン  の色を確認してください。緑、または黄色は接続中であることを、また赤は接続できないことを示しています。
- WG111 の LED を確認してください。LED が点滅する場合は接続を試みます。LED が点灯している場合は、接続が良好であることを示します。LED が消灯している場合は、WG111 が正しく挿入されていません。
- インターネットまたはネットワーク・リソースへ接続できるかどうか確認してください。

注: 接続できない場合は、リソース CD にあるユーザ・マニュアルのトラブルシューティングに関する情報を参照してください。

テクニカル・サポート

NETGEAR製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題点については、お買い求めになった販売店へご相談ください。もしくは、下記のNETGEARカスタマ・サポートまでご連絡ください。

本製品の無償保証期間は3年間です。保証は、センドバック、ユニット交換での対応となります。無償保証を受けるためにはユーザ登録が必要です。ユーザ登録をするには、<http://www.netgearinc.co.jp/> にアクセスしてください。

NETGEAR カスタマ・サポート

電話: フリーダイヤル 0120-921-080

受付時間: 平日 9:00 - 20:00、土日祝 10:00 - 18:00 (年中無休)

E-mail: esupport@netgearinc.co.jp



2004年6月

© 2004 NETGEAR, Inc.
NETGEAR, NETGEAR ロゴ、Gear Guy、Everybody's Connecting、Smart Wizard は、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc. の商標または登録商標です。
Microsoft および Windows は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。
その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
記載内容は、予告なしに変更されることがあります。
All rights reserved.